

Kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó: Ferenczi János e.v. 9400 Sopron, Vasvári Pál u. 8. IV. em. 17. Adószám: 79731520-1-28 Tel.: +36 30/8616 421 https://www.kemenyseprosopron.hu		TANUSÍTVÁNY / SZÁMVITELI BIZONYLAT ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE, SZÜKSÉG SZERINT TISZTÍTÁSA, 4 ÉVENKÉNTI MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA Jelen tanúsítvány nem használható fel tüzelőberendezés cseréjéhez, új tüzelőberendezés üzembe helyezéséhez, használatbavételi eljárások égéstermék-elvezetők újbóli üzembe helyezéséhez.		Sorszám: ATI 1184		
Nyilatkozom, hogy a kéményseprőipari tevékenységet a helyszínen igényelem:						
Ingatlan címe: Tévesi Árpád u 144		Időlegesen használt: Igen / Nem				
Tulajdonos neve: Győr-Ménfőcsanak-Sopron megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság		Használó neve: Győr-Ménfőcsanak-Sopron megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság				
Értesítési címe: 9021 Győr, Munkácsy M. u. 4 Szlasz.: 10033001-00283614		Értesítési címe: 9021 Győr, Munkácsy M. u. 4 Szlasz.: 10033001-00283614				
Égéstermék-elvezető	Csoport/ járat számjelzése:	11/211		Légtér összeköttetések száma: 1 db		
	Jele:	EHHS HK		A kéményseprő-ipari tevékenység elvégzése:		
	Ellenőrzés (db)/ bontható kötések száma (db)	1/1	/	/	/	Kéményseprő helyszíni megjelenése: I / N
	K, N járat / összekötő elem hossz (m)	1/1	/	/	/	Ellenőrzés I / N: Tisztítás I / N: Műszaki felülvizsgálat I / N:
Tüzelőberendezés	Használat célja:	F		A kéményseprő helyszíni megjelenését igazoló személy neve:		
	Teljesítmény kategória:	A		KÖNIG ATILKA		
	Szén- monoxid mérés szükséges (C)	1		A kéményseprő helyszíni megjelenését igazoló személy aláírása: König Attila		
Javítani kell a hibákat a következő ellenőrzésig!	Ellenőrzési szempontok:	előző / jelen ellenőrzés hibakódja megfelelő (I)		Hibakód, jelölés magyarázata a hatoldalon!		
	- tüzelőberendezés külső állapota	1				Karbantartás a gyártó előírása szerint!
	- levegő utánpótlás	1				Hibajelzés esetén az üzemeltetés veszélyes!
	- tisztítás, ellenőrzés feltételei	1				Munkavégző neve:
	- járat szabad keresztmetszete	1				Munkavégző aláírása: Ferenczi János
	- külső állapota	1				A kéményseprő munkavégzését igazoló személy neve: u. o. r.
	- tartozékainak állapota	1				A kéményseprő munkavégzését igazoló személy aláírása: König Attila
	- összekötő elem állapota	1				Az igazoló személy igazolási jogcíme:
	- egyéb:					tulajdonos, kezelő, használó, megbízott, közös képviselő, egyéb:.....
	Utolsó műszaki felülvizsgálat éve: Műszaki felülvizsgálat: I / N					
Szén-monoxid tartalom (ppm)	1.				Dátum: 2022 év, 03 hó, 21 nap	
	2.				500-1000 ppm: szükséges a karbantartás!	
	3.				1000 ppm – felett: a használata tilos!	
Élet- és vagyonbiztonságot közvetlen veszélyeztető hibakódja:					Hibajelzés esetén TILOS az üzemeltetés a kéményseprő által igazolt kijavításig!	
Felszólítás a tüzelőberendezés és az égéstermék- elvezető üzemeltetésének azonnali szüneteltetésére:						

A kéményseprőipari tevékenységet a Kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi
CCXI. törvény,
a Kéményseprőipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet,
a kéményseprőipari tevékenység szakmai szabályairól szóló BM rendelet szabályozza

TANÚSÍTVÁNY KITÖLTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK			
Az égéstermék-elvezetőre kötött tüzelőberendezések használatának célja [kazán (K), vízmelegítő (V), egyedi fűtő (F) , kombi (C) , hőlégfűvő (H), technológiai (T), egyéb (E)] / CO-mérés szükségessége (C), Gáztüzelő-berendezés névleges bemenő hőteljesítmény kategóriái: tüzelőberendezés hőteljesítménye _ < 11 KWth (A), 11KWth < tüzelőberendezés hőteljesítménye _ < 60 KWth (B), 60KWth < tüzelőberendezés hőteljesítménye _ < 140KWth (C), 140KWth < tüzelőberendezés hőteljesítménye _ < 500KWth (D)			
HIBAJEGYZÉK			
Hibakód	Hiba leírása		
1.	Az élet és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető használata tilos a hiba igazolt kijavításáig!		
1/a	nem megfelelő tömörségű, használatban lévő égéstermék-elvezető		
1/b	használatban levő vagy tartalék égéstermék-elvezető nem megfelelő állékonysága		
1/c	a tüzelőberendezés működése közben az égéstermék öt percen túli tartós visszaáramlása		
1/d	ki nem égethető, használatban lévő égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg		
1/e	szilárd tüzelőanyaggal üzemeltethető tüzelőberendezéshez csatlakozó használatban lévő égéstermék-elvezetőnél az E-F tűzvédelmi osztályú-nád, szalma, faszindely és egyéb éghető anyagú - tetőhéjalás esetén a szikrafogó hiánya		
1/f	B-F tűzvédelmi osztályba tartozó építményszerkezetet – a falába beépítve – tartalmazó égéstermék-elvezető használata		
1/g	a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül vagy a műszaki vizsgálat során megállapított nem megfelelő minősítés ellenére működtetett égéstermék-elvezető használata, ha az ingatlan tulajdonosa/használója a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül működtetett égéstermék-elvezető műszaki vizsgálatát harminc napon belül nem rendeli meg és az égéstermék-elvezető használata életveszélyt okoz		
1/h	tűzveszélyt jelentő nem megfelelő anyagú vagy nem megfelelő tömörségű összekötő elem		
1/i	a tisztítóajtó nem megfelelő záródása		
1/j	az égéstermék 1000 ppm-et meghaladó szén-monoxid tartalma		
Egyéb hibák [Az itt jelzett hibák kijavítása a következő ellenőrzésig szükséges a hatósági eljárás elkerülése végett.]			
Hibakód	Hiba leírása	Hibakód	Hiba leírása
2.	nem megfelelő az égéstermék-elvezető	4.	nem megfelelő a tüzelőberendezés
2/a	tisztítás ellenőrzés feltétele	4/a	külső állapota
2/b	járatának szabad keresztmetszete	4/b	tüzelés módja
2/c	külső állapota	4/c	a környezetben tárolt, beépített anyagok, szerkezetek kapcsolata (az ellenőrizhetőség a megfelelő üzemeltetés és a tűzvédelem szempontjából)
2/d	tömörsége		
2/e	belső állapota		
2/f	kitorkollásának helyzete	5.	Nem megfelelő a levegő után pótlás, üzemeltetés veszélyes, szakember bevonása szükséges
2/g	tartozékainak állapota	5/a	a mesterséges elszívó berendezés egyidejű üzemeltetésének lehetősége miatt (páraelszívó, szellőzőventillátor, központi porszívó, ruhaszárító, mobil klíma)
2/h	falvastagsága, utólag megvésték		
3.	Nem megfelelő az összekötő elem	5/b	az egyéb nyitott égésterű tüzelőberendezéssel való egyidejű üzemeltetés lehetősége miatt
3/a	ellenőrzési, tisztítási feltétele	5/c	a külső nyílászárók tömítettsége miatt, nyitott égésterű tüzelőberendezés esetén fokozott légzárású nyílászárónál légbeeresztő nyílás, szelep, szellőzőnyílás hiánya
3/b	járatának szabad keresztmetszete	5/d	légbeeresztő nyílások, szelepek, kiegészítő légteret biztosító szellőzőnyílások nem megfelelő működése miatt
3/c	állapota		
3/d	rögzítése	6.	szabálytalan bekötés az égéstermék-elvezetőn

Szén- monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles: Igen(I) / Nem(N)

Szén- monoxid-érzékelő berendezés elhelyezésére kötelezett tüzelőberendezéssel felszerelt helyiségek száma:

Szén-monoxid-érzékelő berendezés
megléte: Igen(I) / Nem(N)Szén- monoxid-érzékelő berendezés helye, helyisége
(kazánház, szoba, közlekedő, konyha stb.):A tesztelés alapján a szén- monoxid érzékelő berendezés
működőképessége megfelel: Igen(I) / Nem(N)

Tisztítás, karbantartás megtörténte: Igen(I) / Nem(N)

Kalibrálás megtörténte: Igen(I) / Nem(N)

Műszaki követelményeknek való megfelelését igazoló
dokumentum megléte: Igen(I) / Nem(N)A szavatossági idő, a működőképesség határideje lejárt:
Igen(I) / Nem(N)

Hiba részletes leírása:

Egyebek:

Az ingatlan a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015 évi CCXI. törvény 1. § 3. pont szerinti gazdálkodó
szervezet székhelyként, telephelyként, fióktelepeként be van jegyezve: (Igen / Nem)

Tájékoztatom, hogy az égéstermék elvezető jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül vagy műszaki vizsgálat során megállapított, nem megfelelő minősítés ellenére történő üzemeltetése (1/g hibakód) nem minősül életet és vagyónbiztonságot közvetlenül veszélyeztető szabálytalanságnak, ha az ingatlan tulajdonosa/használója a szabálytalanság megállapításától számított **harminc napon belül megrendeli az égéstermék-elvezető műszaki vizsgálatát**. Tájékoztatom, hogy az égéstermék-elvezető műszaki vizsgálat elvégzéséig történő üzemeltetéséből eredő balesetekért a felelősség az ingatlan használatát terheli.

Dátum:

ingatlantulajdonos/használó aláírása:

Sormunka keretén kívüli megrendelésre ellátott kéményseprőipari tevékenységek:☐ Sormunkában meghatározott feladatok☐ égéstermék vezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése☐ közvetlen homlokzati égéstermék kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása

Az ellátott feladatokat 'X'-szel kell jelölni.

TÉRÍTÉSMENTES FELADATVÉGZÉS ☐

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG:

FIZETÉSI HATÁRIDŐ:

TÉRÍTÉSKÖTELES FELADATVÉGZÉS ☒

.....FT

.....

BEFIZETÉS MÓDJAÁTUTALÁS ☐KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS ☐

Az ellátott feladatokat 'X'-szel kell jelölni.

A banki átutalás, készpénzátutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „**KÉMÉNY**” szöveget, valamint jelen **tanúsítvány SORSZÁMÁT**.

**ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ ÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA, ÚJBÓLI HASZNÁLATBAVÉTELE, VALAMINT
A BEKÖTÖTT TÜZELŐBERENDEZÉS CSERÉJE, ILLETVE ÚJ TELEPÍTÉSE A KÉMÉNY
MEGFELELŐSÉGÉT IGAZOLÓ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT HIÁNYÁBA TILOS!**

Az égéstermék-elvezetők jele

Karakter				
1.	2.	3.	4.	Jelentése
E				Egyedi, egy építményszintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermék elvezető.
K				Központi, egy építményszintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermék-elvezető, 4 096 cm ² járat keresztmetszetig.
N				Nagy járat-keresztmetszetű, egy építményszintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermék-elvezető 4 096 cm ² járat keresztmetszet felett, 10 000 cm ² -ig.
G				Gyűjtő jellegű, több építményszintről igénybe vett égéstermék-elvezető.
	N			Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.
	Z			Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakozott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.
	T			Tartalék égéstermék-elvezető.
		H		Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
		T		Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
			S	Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.
			G	Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.